VOR UND NACH JEDEM TAUCHGANG

Die jährliche Wartung bleibt Aufgabe des Labors.
Das sind die Kontrollen, die du selbst durchführen kannst.

Vorher | **Nachher**

O-ring

Kontrolliere die O-Ringe: keine Risse, keine Fremdkörper.



Spülen

Immer mit Süßwasser abspülen.

Fett

Mit Silikonfett schmieren.



Warten

Warte, bis es abgekühlt ist und sich der Druck ausgeglichen hat.

Test

Führe den Vacuum-Test durch (falls vorhanden).



Trocknen

Gut trocknen, besonders rund um die O-Ringe.

Verschluss

Prüfe den Verschluss des Rückteils über den gesamten Umfang.



Schützen

Lasse das geschlossene Gehäuse nicht über längere Zeit direkter Sonne ausgesetzt.

Easydive®